



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಅ: ಲೋಇ: ನಂ.2:ಉವಿ:ಸು.ಪ್ರ.ಪ:
2022-23 / 298

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋಇ, ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 15/06/2022

ರವರಿಗೆ:-

PRINCIPAL,
NAGARJUNA VIDYANIKETAN,
NO.104, IVRI Road,
Behind CRPF Campus, Yelahanka,
Bengaluru-North 560 064.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- M/s.Nagarjuna Education Society ರವರ NAGARJUNA VIDYANIKETAN,
NO. 104, IVRI Road, Behind CRPF Campus, Yelahanka,Bengaluru-North
560 064, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019,
ದಿನಾಂಕ:06.05.2022
2. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:- 26.05.2022.
3. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಸಕಾಅ: ಲೋಇ: ನಂ.2:ಉವಿ:ಸು.ಪ್ರ.ಪ:254
2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 01.06.2022.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, M/s.Nagarjuna Education Society ರವರ NAGARJUNA VIDYANIKETAN,
NO. 104, IVRI Road, Behind CRPF Campus, Yelahanka,Bengaluru-North 560 064, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡದ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 06.05.2022 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರವರು ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ Structural stability ನಿರಾವೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ:- 27.05.2022 ರಂದು
ಈ ಉಪವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, M/s.Nagarjuna Education Society ರವರ NAGARJUNA VIDYANIKETAN,
NO. 104, IVRI Road, Behind CRPF Campus, Yelahanka,Bengaluru-North 560 064, ರವರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ
ಯವರ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು
ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಫೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೂರು
ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳು, ಅಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಕೋಣೆಗಳು,ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು
ಶೌಚಾಲಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 06.05.2022 ರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ
2 ರೀತಿಯ Non-destructive test ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಷರಾ ಹಾಗೂ
ಶಿಫಾರಸ್ಸೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2 ರೀತಿಯ Non-destructive test ಗಳನ್ನು
NABL Accredited Lab ಮುಖಾಂತರ M/s Karnataka Material Test House Pvt. Ltd,No.8(10/3), 4th cross,
Basaveshwara layout, Nagashettihalli, RMV 2nd stage, Bengaluru-560 094 ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು,
ಸದರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- M's Karnataka Material Test House Pvt. Ltd ರವರು ನೀಡಿರುವ FORM FOR CERTIFICATE FOR SUB SURFACE INVESTIGATION ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. (Annex-1)
- Sri.Ramesh.G, BCC/BL-3.6SE.0300/2018-19, Bangalore ರವರು ಕಟ್ಟಡದ Structural Safety requirement ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. (Annex-2)
- Jampana Construction Pvt., Ltd., ರವರು ನೀಡಿರುವ FORM FOR CERTIFICATE FOR COMPLETED WORK BY BUILDER/CONSTRUCTOR ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. (Annex-3)
- Sri.Ramesh.G, BCC/BL-3.6SE.0300/2018-19, Bangalore ರವರ FORM FOR CERTIFICATE FOR SUPERVISION OF WORK ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Annex-4)
- Sri.Ramesh.G, BCC/BL-3.6SE.0300/2018-19, Bangalore ರವರು ನೀಡಿರುವ FORM FOR COMPLETION CERTIFICATE ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. (Annex-5).

ಷರಾ: ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

- Staircase steps to be ensured to be skid resistant by suitable means..
- General periodical maintainance for over all building.
- Necessary Safety measures to be taken at terrace with proper drainage arrangements.
- Modifications or Addtions must be with proper Technical Advice and Guidance

ಮುಂದುವರೆದು, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಒಟ್ಟು ರೂ. 5000/- (ರೂ.ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಮುಖೇನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ, ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ Bank of Baroda ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 159228 ದಿನಾಂಕ: 10.05.2022 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ Non - Structural Elements (Infrastructural facilities) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನಶ್ಚಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಳಗೊಂಡ ಪರಿಷ್ಕಾ ತಂಡದವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ Fire safety Certificate ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಷ್ಕೇಗಳ ವರದಿಯನ್ನಾದರಿಸಿ M/s.Nagarjuna Education Society ರವರ NAGARJUNA VIDYANIKETAN, NO. 104, IVRI Road, Behind CRPF Campus, Yelahanka,Bengaluru-North 560 064, ರವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡವು Structurally Stable ಇದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋ.ಇ., ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಆ, ಲೋಇ, ನಂ.2,ಉವಿ:ಸು.ಪ್ರ.ಪ:

2022-23 / 254

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ

ಲೋಇ, ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 1/6/2022

ರವರಿಗೆ:-

PRINCIPAL,
NAGARJUNA VIDYANIKETAN,
NO.104, IVRI Road,
Behind CRPF Campus, Yelahanka,
Bengaluru-North 560 064.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- M/s.Nagarjuna Education Society ರವರ NAGARJUNA VIDYANIKETAN,
NO. 104, IVRI Road, Behind CRPF Campus, Yelahanka,Bengaluru-North
560 064, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019,
ದಿನಾಂಕ:06.05.2022
2. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ:- 26.05.2022.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, M/s.Nagarjuna Education Society ರವರ NAGARJUNA VIDYANIKETAN,
NO. 104, IVRI Road, Behind CRPF Campus, Yelahanka,Bengaluru-North 560 064, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡದ
ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ
ಶುಲ್ಕ ಒಟ್ಟು ರೂ. 5000/- (ರೂ.ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಮುಖೇನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ
ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಇ, ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಸದರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಇ, ನಂ.2, ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.